BAY 01 - DECK - DISCHARGING

※ Remark : 해사공사 (635-1483)홀드.데크자동

	06	04	02	01	03	05	
VVD : DJFR18(DONGJIN FORTUNE)							2023/05/19 20:18:36 88
							86
			PUS/MIZ*KMD BMOU 1303472 20DC R 20.0 - - - 6.1 T2 (019)				84
			PUS/MIZ*KMD SEGU 2990690 20DC R 20.1 - - - 6.1 T2 (020)				82

BAY 02 - DECK - DISCHARGING

※ Remark : 해사공사 (635-1483)홀드.데크자동

VVD : DJFR18(DONGJIN FORTUNE)

2023/05/19 20:18:36

06	04	02	01	03	05	
PUS/MIZ*CKL BMOU 6821896 43DC E 4.0 - - - (001)	PUS/MIZ*CKL TEMU 8548927 43DC E 4.0 - - - (002)		PUS/MIZ*KMD SEGU 4594743 43DC E 4.0 - - - (003)	PUS/MIZ*KMD SEGU 5544475 43DC E 4.0 - - - (004)	PUS/MIZ*CKL BEAU 4792095 43DC E 4.0 - - - (005)	86
PUS/MIZ*KMD FFAU 1090491 43DC E 4.0 - - - (006)	PUS/MIZ*KMD CAIU 4934933 43DC E 4.0 - - - (007)		PUS/MIZ*CKL BEAU 4794499 43DC F 26.8 - - - T1 (010)	PUS/MIZ*KMD FFAU 1038493 43DC E 4.0 - - - (008)	PUS/MIZ*KMD KMTU 9351241 43DC E 4.0 - - - (009)	84
PUS/MIZ*CKL CRSU 9167510 43DC F 26.7 - - - T1 (011)	PUS/MIZ*CKL TEMU 8547284 43DC F 27.1 - - - T1 (012)		PUS/MIZ*PCL PCLU 5225128 43DC F 12.5 - - - (013)	PUS/MIZ*CKL BMOU 6823029 43DC F 26.9 - - - T1 (014)	PUS/MIZ*CKL BEAU 4793527 43DC F 27.0 - - - T1 (015)	82

BAY 03 - DECK - DISCHARGING

※ Remark : 해사공사 (635-1483)홀드.데크자동

08	06	04	02	01	03	05	07	
VVD : DJFR18(DONGJIN FORTUNE)							2023/05/19 20:18:36	88
			PUS/MIZ*CKL GAOU 2019140 20DC F 17.4 - - - T1 (016)					86
			PUS/MIZ*CKL SEGU 3617989 20DC F 17.4 - - - T1 (017)					84
			PUS/MIZ*KMD SEGU 2985733 20DC F 8.0 - - - T1 (018)					82

BAY 05 - HOLD - DISCHARGING

※ Remark : 해사공사 (635-1483)홀드.데크자동

					08
PUS/OSA*CKL BMOU 1202311 20DC F 12.3 - - - (021)	PUS/OSA*KMD FTAU 1086204 20DC F 16.9 - - - T2 (022)			PUS/OSA*CKL SEGU 1918704 20DC F 12.4 - - - (023)	PUS/OSA*CKL TEMU 4180987 20DC F 12.4 - - - (024)	06
	PUS/OSA*KMD BEAU 2322127 20DC F 16.5 - - - (025)			PUS/OSA*KMD TEMU 0382568 20DC F 17.0 - - - T2 (027)		04
	PUS/OSA*KMD SEGU 3278186 20DC F 16.9 - - - T2 (026)			PUS/OSA*KMD KMTU 7478896 20DC F 17.0 - - - T2 (028)		02

VVD : DJFR18(DONGJIN FORTUNE)

2023/05/19 20:18:36

06 04 02 01 03 05

BAY 06 - DECK - DISCHARGING

※ Remark : 해사공사 (635-1483)홀드.데크자동

08	06	04	02	01	03	05	07	
								88
PUS/OSA*KMD FFAU 1061554 43DC F 6.8 - - - T1 (003)		PUS/OSA*TYS TEXU 6008559 40FR F 32.1 - - - (001)		PUS/OSA*KMD BMOU 6221870 43DC F 9.6 - - - T2 (004)	PUS/OSA*TYS GESU 7305752 40OT F 7.8 - - - (002)	PUS/OSA*KMD TXGU 5028375 43DC F 7.0 - - - (005)	PUS/OSA*CKL SEKU 5502176 43DC F 5.6 - - - (006)	86
PUS/OSA*KMD FFAU 1083445 43DC F 7.4 - - - (007)	PUS/OSA*KMD BMOU 6921196 43DC F 10.2 - - - T2 (008)	PUS/OSA*KMD FFAU 1097388 43DC F 14.8 - - - T2 (009)	PUS/OSA*KMD SEGU 5564701 43DC F 20.8 - - - T1 (010)	PUS/OSA*KMD SEKU 5844559 43DC F 24.1 - - - T2 (011)	PUS/OSA*KMD TXGU 5963491 43DC F 9.1 - - - (012)	PUS/OSA*KMD TCNU 6165955 43DC F 8.8 - - - T2 (013)	PUS/OSA*TYS SEGU 6441091 43DC F 8.8 - - - (014)	84
PUS/OSA*KMD FFAU 1052505 43DC F 19.0 - - - T1 (015)	PUS/OSA*KMD FFAU 1087712 43DC F 22.3 - - - T2 (016)	PUS/OSA*KMD KMTU 9359617 43DC F 19.6 - - - T1 (017)	PUS/OSA*KMD FCIU 7147267 43DC F 23.1 - - - T1 (018)	PUS/OSA*KMD TCNU 1894975 43DC F 19.6 - - - T1 (019)	PUS/OSA*KMD BMOU 6927173 43DC F 23.4 - - - T1 (020)	PUS/OSA*KMD TXGU 5025123 43DC F 22.3 - - - T2 (021)	PUS/OSA*KMD BEAU 4876339 43DC F 22.7 - - - T1 (022)	82

BAY 06 - HOLD - DISCHARGING

※ Remark : 해사공사 (635-1483)홀드.데크자동

PUS/OSA*KMD FFAU 1092961 43DC F 28.6 - - - T1 (001)	PUS/OSA*KMD SEGU 6510211 43DC F 28.6 - - - T1 (002)			PUS/OSA*KMD FFAU 4439817 43DC F 28.9 - - - T1 (009)	PUS/OSA*KMD TCNU 1896495 43DC F 28.9 - - - T1 (010)
		PUS/OSA*KMD FFAU 1093084 43DC F 25.9 - - - T1 (003)	PUS/OSA*KMD BSIU 9425831 43DC F 26.3 - - - T2 (006)		
		PUS/OSA*KMD BMOU 6810870 43DC F 28.8 - - - T1 (004)	PUS/OSA*KMD SEGU 5574530 43DC F 28.9 - - - T1 (007)		
		PUS/OSA*KMD FFAU 4254182 43DC F 32.1 - - - T2 (005)	PUS/OSA*KMD SEGU 5173950 43DC F 28.7 - - - T1 (008)		

08

06

04

02

VVD : DJFR18(DONGJIN FORTUNE)

2023/05/19 20:18:36

06 04 02 01 03 05

BAY 07 - HOLD - DISCHARGING

※ Remark : 해사공사 (635-1483)홀드.데크자동

VVD : DJFR18(DONGJIN FORTUNE)

2023/05/19 20:18:36

						08
PUS/OSA*KMD SEGU 2533522 20DC F 17.7 - - - T2 (011)	PUS/OSA*KMD DFSU 1870328 20DC F 22.0 - - - T1 (012)			PUS/OSA*KMD BEAU 2648520 20DC F 17.8 - - - T2 (013)	PUS/OSA*KMD SEGU 3380937 20DC F 16.9 - - - T2 (014)	06
PUS/OSA*CKL CKLU 3058297 20DC F 21.4 T1 (015)	PUS/OSA*KMD TGBU 2638181 20DC F 22.6 - - - T1 (016)			PUS/OSA*KMD SEGU 3380691 20DC F 22.5 - - - T1 (017)	PUS/OSA*KMD TEMU 4140541 20DC F 22.6 - - - T1 (018)	04
	PUS/OSA*CKL CKLU 2054337 20DC F 21.4 - - - (019)			PUS/OSA*CKL CKLU 2055483 20DC F 22.5 - - - (020)		02
06	04	02	01	03	05	

BAY 17 - DECK - DISCHARGING

※ Remark : 해사공사 (635-1483)홀드.데크자동

08	06	04	02	01	03	05	07	
								90
								88
						PUS/TAK*SKR TRHU 2014907 20DC E 2.2 - - - (020)		86
	PUS/TAK*SKR BMOU 2784536 20DC E 2.2 - - - (017)		PUS/TAK*SKR TEMU 2771147 20DC E 2.2 - - - (019)			PUS/TAK*SKR TCLU 3379489 20DC E 2.2 - - - (021)		84
	PUS/TAK*SKR TRHU 3361562 20DC E 2.2 - - - (018)		PUS/OSA*KMD BMOU 1299747 20DC F 12.1 - - - T1 (022)			PUS/TAK*KMD DFSU 1893494 20DC F 2.4 - - - (023)		82

BAY 17 - HOLD - DISCHARGING

※ Remark : 해사공사 (635-1483)홀드.데크자동

						08
						06
						04
	PUS/OSA*CKL CAIU 6421837 20DC F 12.4 - - - (009)					02

VVD : DJFR18(DONGJIN FORTUNE)

2023/05/19 20:18:36

06 04 02 01 03 05

BAY 18 - DECK - DISCHARGING

※ Remark : 해사공사 (635-1483)홀드.데크자동

08	06	04	02	01	03	05	07	
								90
								88
		PUS/TAK*SKR CAIU 8408449 43DC F 12.2 - - - T2 (003)		PUS/TAK*SKR SEKU 4437688 43DC F 12.0 - - - T2 (004)	PUS/TAK*PCL PCLU 5113299 43DC E 3.9 - - - (001)			86
		PUS/TAK*SKR CRSU 9160006 43DC F 12.3 - - - T2 (005)		PUS/TAK*SKR SKHU 9628054 43DC F 12.2 - - - T2 (006)	PUS/TAK*PCL PCLU 5602258 43DC E 3.9 - - - (002)			84
		PUS/TAK*KMD TEMU 8988696 43DC F 25.8 - - - (007)		PUS/TAK*SKR TCLU 8774697 43DC F 29.4 - - - T2 (008)	PUS/TAK*SKR BMOU 6076622 43DC F 27.6 - - - T2 (009)			82

BAY 18 - HOLD - DISCHARGING

※ Remark : 해사공사 (635-1483)홀드.데크자동

VVD : DJFR18(DONGJIN FORTUNE)

2023/05/19 20:18:36

						08
PUS/OSA*KMD BMOU 6349706 43DC F 23.4 - - - T1 (001)	PUS/OSA*KMD FFAU 4308144 43DC F 23.0 - - - T1 (004)				PUS/OSA*KMD KMTU 9329401 43DC F 12.4 - - - (006)	06
PUS/OSA*KMD FCIU 7121642 43DC F 26.0 - - - T1 (002)	PUS/OSA*KMD BMOU 6816729 43DC F 28.6 - - - T1 (005)				PUS/OSA*KMD TEMU 8986179 43DC F 23.8 - - - T1 (007)	04
PUS/OSA*KMD TXGU 5025627 43DC F 28.6 - - - T1 (003)					PUS/OSA*KMD BMOU 6210876 43DC F 29.0 - - - T1 (008)	02
06	04	02	01	03	05	

BAY 19 - DECK - DISCHARGING

※ Remark : 해사공사 (635-1483)홀드.데크자동

08	06	04	02	01	03	05	07	
								90
VVD : DJFR18(DONGJIN FORTUNE)							2023/05/19 20:18:36	88
						PUS/TAK*PCL PCLU 2169437 20DC E 2.2 - - - (012)		86
	PUS/TAK*PCL PCLU 2220610 20DC E 2.2 - - - (010)		PUS/OSA*TYS SEGU 3261563 20DC F 3.8 - - - (014)			PUS/TAK*PCL SEGU 2313153 20DC E 2.2 - - - (013)		84
	PUS/TAK*PCL PCLU 2223651 20DC E 2.2 - - - (011)		PUS/OSA*CKL DRYU 3130021 20DC F 8.3 - - - (015)			PUS/TAK*KMD BEAU 2654883 20DC F 16.7 - - - T1 (016)		82

BAY 21 - DECK - DISCHARGING

※ Remark : 해사공사 (635-1483)홀드.데크자동

08	06	04	02	01	03	05	07	
								90
								88
			PUS/UKB*PCL PCLU 2053909 20DC E 2.3 - - - (023)	PUS/UKB*PCL PCLU 2190590 20DC E 2.3 - - - (024)	PUS/UKB*PCL SEGU 1691190 20DC E 2.3 - - - (025)			86
	PUS/UKB*PCL NCCU 0215962 20TC F 26.1 - - - 8 (027)		PUS/UKB*PCL SEGU 3243174 20DC E 2.3 - - - (026)	PUS/UKB*KMD NRSU 3811164 20TC F 14.7 - - - 3 (029)	PUS/UKB*CKL TEMU 3571879 20DC F 7.4 - - - 3 (030)		HLD/UKB*TYS SSCU 0001014 20TC E 14.0 - - - 직 2.2 (032)	84
	PUS/UKB*PCL EXFU 5646360 20TC F 25.9 - - - 8 (028)		PUS/UKB*PCL PCLU 2054037 20DC E 2.3 - - - (033)	PUS/UKB*PCL SEGU 3296220 20DC E 2.3 - - - (034)	PUS/UKB*TYS TEMU 0480097 20DC F 18.2 - - - 3 (031)		PUS/UKB*PCL SEGU 2315710 20DC E 2.3 - - - (035)	82

BAY 21 - HOLD - DISCHARGING

※ Remark : 해사공사 (635-1483)홀드.데크자동

VVD : DJFR18(DONGJIN FORTUNE)

2023/05/19 20:18:36

						08
PUS/UKB*PCL NCCU 1262001 20TC F 23.9 - - - 3 (017)	PUS/UKB*PCL PCLU 2054947 20DC E 2.3 - - - (013)	PUS/UKB*PCL PCLU 2186835 20DC E 2.3 - - - (014)	PUS/UKB*PCL SEGU 1221941 20DC E 2.3 - - - (015)	PUS/UKB*KMD SEGU 8023697 20TC E 3.7 - - - (016)	PUS/UKB*PCL NCCU 1321470 20TC F 23.6 - - - 3 (019)	06
PUS/UKB*PCL NCCU 1270922 20TC F 23.8 - - - 3 (018)	PUS/UKB*TYS TYLU 2804376 20DC F 11.5 - - - (021)	PUS/UKB*KMD TEMU 0403589 20DC F 26.8 - - - T1 (022)	PUS/UKB*KMD SEGU 2534128 20DC F 4.0 - - - T1 (023)	PUS/UKB*PCL PCLU 2199745 20DC F 5.5 - - - (024)	PUS/UKB*PCL NCCU 1255276 20TC F 23.8 - - - 3 (020)	04
	PUS/UKB*KMD TEMU 5806416 20DC F 22.0 - - - T1 (025)	PUS/UKB*CKL TGBU 2415188 20DC F 5.1 - - - (026)	PUS/UKB*KMD TRHU 2334080 20DC F 27.3 - - - T1 (027)	PUS/UKB*KMD FCIU 6491236 20DC F 20.1 - - - T1 (028)		02

06 04 02 01 03 05


BAY 22 - DECK - DISCHARGING

※ Remark : 해사공사 (635-1483)홀드.데크자동

08	06	04	02	01	03	05	07	
								90
		PUS/MIZ*CKL BEAU 4796320 43DC E 4.0 - - - (001)						88
PUS/MIZ*CKL BMOU 4883081 43DC E 4.0 - - - (002)		PUS/MIZ*CKL CKLU 4113948 43DC E 4.0 - - - (003)				PUS/MIZ*CKL CKLU 4114651 43DC E 4.0 - - - (004)		86
PUS/MIZ*CKL BEAU 4359090 43DC E 4.0 - - - (005)		PUS/MIZ*CKL FFAU 5477236 43DC E 4.0 - - - (006)				PUS/UKB*PCL PCLU 5040485 43DC F 10.2 - - - (008)		84
PUS/UKB*CKL GAOU 6007425 43DC F 14.7 - - - (009)		PUS/MIZ*CKL TEMU 8547915 43DC E 4.0 - - - (007)				PUS/UKB*KMD SZLU 9298882 43RF F 22.4 - - - -18C T1 (010)		82

BAY 22 - HOLD - DISCHARGING

※ Remark : 해사공사 (635-1483)홀드.데크자동



VVD : DJFR18(DONGJIN FORTUNE)

2023/05/19 20:18:36

BAY 23 - DECK - DISCHARGING

※ Remark : 해사공사 (635-1483)홀드.데크자동

08	06	04	02	01	03	05	07	
								90
								88
			PUS/UKB*PCL PCLU 2182341 20DC E 2.3 - - - (011)	PUS/UKB*PCL SEGU 2229715 20DC E 2.3 - - - (012)	PUS/UKB*PCL PCLU 2160506 20DC E 2.3 - - - (013)			86
			PUS/UKB*KMD JOTU 0011198 20TC E 3.6 - - - 6.1 (018)	PUS/UKB*KMD JOTU 0016456 20TC E 3.7 - - - 6.1 (019)	PUS/UKB*PCL PCLU 2160656 20DC E 2.3 - - - (014)		PUS/UKB*PCL PCLU 2160424 20DC E 2.3 - - - (015)	84
	PUS/UKB*PCL NCCU 0223171 20TC F 25.9 - - - 8 (017)		PUS/UKB*KMD JOTU 0014509 20TC E 3.6 - - - 6.1 (020)	PUS/UKB*KMD JOTU 0017848 20TC E 3.7 - - - 6.1 (021)	PUS/UKB*KMD EXFU 0716870 20TC E 3.7 - - - 9 (022)		PUS/UKB*PCL PCLU 2197866 20DC E 2.3 - - - (016)	82

BAY 23 - HOLD - DISCHARGING

※ Remark : 해사공사 (635-1483)홀드.데크자동

PUS/UKB*PCL NCCU 1900549 20TC F 23.6 - - - 3 (007)	PUS/UKB*PCL PCLU 2184998 20DC E 2.3 - - - (009)	PUS/UKB*PCL SEGU 1221880 20DC E 2.3 - - - (010)	PUS/UKB*PCL PCLU 2164693 20DC E 2.3 - - - (011)	PUS/UKB*PCL SEGU 2336729 20DC E 2.3 - - - (012)	PUS/UKB*PCL NCCU 1701423 20TC F 23.6 - - - 3 (008)
	PUS/UKB*PCL PCLU 2192484 20DC F 8.3 - - - (029)	PUS/UKB*KMD TEMU 0454550 20DC F 26.3 - - - T1 (030)	PUS/UKB*CKL BMOU 1204839 20DC F 3.0 - - - (031)	PUS/UKB*KMD TEMU 5529348 20DC F 4.8 - - - (032)	
	PUS/UKB*TYS SEGU 3235414 20DC F 13.0 - - - (033)	PUS/UKB*CKL TGBU 2415830 20DC F 3.0 - - - (034)	PUS/UKB*KMD SEGU 3141130 20DC F 26.2 - - - T1 (035)	PUS/UKB*PCL PCLU 2190455 20DC F 5.3 - - - (036)	

08

06

04

02

VVD : DJFR18(DONGJIN FORTUNE)

2023/05/19 20:18:36

06 04 02 01 03 05