BAY 29 - DECK - DISCHARGING

※ Remark : 검수 해사공사 635-1483 7번홀드 02셀가이드 불량14홀드 육지3번째 앞쪽 셀가이드 휘어짐.

08	06	04	02	00	01	03	05	07	
									92
									90
									88
									86
PUS/KNZ*NSS DYLU 2121590 20DC E 2.3 - - - (001)	PUS/KNZ*NSS BSIU 3043317 20DC E 2.3 - - - (002)	PUS/KNZ*NSS TEMU 0115411 20DC E 2.3 - - - (003)	PUS/KNZ*NSS NSSU 0121470 20DC E 2.3 - - - (004)	PUS/KNZ*NSS DYLU 2125451 20DC E 2.3 - - - (005)	PUS/KNZ*NSS NSSU 0093764 20DC E 2.3 - - - (006)	PUS/KNZ*NSS DYLU 2121219 20DC E 2.3 - - - (007)	PUS/KNZ*NSS NSSU 0112313 20DC E 2.3 - - - (008)	PUS/KNZ*NSS NSSU 0113583 20DC E 2.3 - - - (009)	84
	PUS/KNZ*NSS PCIU 1892431 20DC E 2.3 - - - (010)	PUS/KNZ*NSS TEMU 5746410 20DC E 2.3 - - - (011)	PUS/KNZ*NSS BEAU 2177688 20DC E 2.3 - - - (012)	PUS/KNZ*NSS TEMU 1561779 20DC E 2.3 - - - (013)	PUS/KNZ*NSS TCLU 6919214 20DC E 2.3 - - - (014)	PUS/KNZ*NSS NSSU 0188670 20DC E 2.3 - - - (015)	PUS/KNZ*NSS DYLU 2109810 20DC E 2.3 - - - (016)		82

VVD : PSUN10(PANCON SUNSHINE)

2023/05/24 17:06:34

BAY 26 - DECK - DISCHARGING

※ Remark : 검수 해사공사 635-1483 7번홀드 02셀가이드 불량14홀드 육지3번째 앞쪽 셀가이드 휘어짐.

08	06	04	02	00	01	03	05	07	
									92
									90
PUS/KNZ*NSS BMOU 5947175 43DC E 3.8 - - - (001)	PUS/KNZ*NSS DYLU 5129445 43DC E 3.8 - - - (002)	PUS/KNZ*NSS BEAU 5136240 43DC E 3.8 - - - (003)	PUS/KNZ*NSS NSSU 7054271 43DC E 3.8 - - - (004)	PUS/KNZ*NSS NSSU 7003778 43DC E 3.8 - - - (005)					88
PUS/KNZ*NSS TCNU 3336416 43DC E 3.8 - - - (006)	PUS/KNZ*NSS NSSU 7120861 43DC E 3.8 - - - (007)	PUS/KNZ*NSS FFAU 4914270 43DC E 3.8 - - - (008)	PUS/KNZ*NSS TGBU 5043968 43DC E 3.8 - - - (009)	PUS/KNZ*NSS TCKU 6654714 43DC E 3.8 - - - (010)					86
PUS/KNZ*NSS TCNU 3681623 43DC E 3.8 - - - (011)	PUS/KNZ*KMD BMOU 5785053 43DC F 11.2 - - - T2 (012)	PUS/KNZ*KMD BMOU 6247366 43DC F 11.6 - - - T2 (013)	PUS/KNZ*KMD FCIU 7270060 43DC F 11.4 - - - T2 (014)	PUS/KNZ*KMD KMTU 9313046 43DC F 11.1 - - - T2 (015)					84
PUS/KNZ*KMD TGBU 6402640 43DC F 10.9 - - - T2 (016)	PUS/KNZ*KMD FCIU 7460760 43DC F 11.1 - - - T2 (017)	PUS/KNZ*KMD TEMU 6692391 43DC F 11.3 - - - T2 (018)	PUS/KNZ*KMD KMTU 9335615 43DC F 10.9 - - - T1 (019)	PUS/KNZ*KMD TRHU 7001327 43DC F 10.8 - - - T1 (020)					82

VVD : PSUN10(PANCON SUNSHINE)

2023/05/24 17:06:34

BAY 26 - HOLD - DISCHARGING

※ Remark : 검수 해사공사 635-1483 7번홀드 02셀가이드 불량14홀드 육지3번째 앞쪽 셀가이드 휘어짐.

	PUS/KNZ*KMD TEMU 8401237 43DC F 11.5 - - - T2 (001)	PUS/KNZ*KMD TXGU 6069682 43DC F 9.7 - - - T1 (002)	PUS/KNZ*KMD KMTU 9323110 43DC F 11.3 - - - T2 (003)			

08

06

04

VVD : PSUN10(PANCON SUNSHINE)

2023/05/24 17:06:34

06 04 02 00 01 03 05

BAY 27 - HOLD - DISCHARGING

※ Remark : 검수 해사공사 635-1483 7번홀드 02셀가이드 불량14홀드 육지3번째 앞쪽 셀가이드 휘어짐.

						08
	PUS/KNZ*PCL PCLU 2165811 20DC E 2.3 - - - (004)	PUS/KNZ*PCL FTAU 1737184 20DC E 2.3 - - - (005)	PUS/KNZ*PCL FTAU 1738030 20DC E 2.3 - - - (006)			06
		PUS/KNZ*PCL FTAU 1733255 20DC E 2.3 - - - (007)	PUS/KNZ*PCL FTAU 1737137 20DC E 2.3 - - - (008)			04

VVD : PSUN10(PANCON SUNSHINE)

2023/05/24 17:06:34

06 04 02 00 01 03 05

BAY 25 - HOLD - DISCHARGING

※ Remark : 검수 해사공사 635-1483 7번홀드 02셀가이드 불량14홀드 육지3번째 앞쪽 셀가이드 휘어짐.

						08
	PUS/KNZ*NSS NSSU 0107805 20DC E 2.3 - - - (004)	PUS/KNZ*NSS NSSU 0137986 20DC E 2.3 - - - (005)	PUS/KNZ*NSS NSSU 0157920 20DC E 2.3 - - - (006)			06
	PUS/KNZ*PCL PCLU 2197470 20DC E 2.3 - - - (009)	PUS/KNZ*PCL FTAU 1738241 20DC E 2.3 - - - (007)	PUS/KNZ*PCL PCLU 2196854 20DC E 2.3 - - - (008)			04
		PUS/KNZ*PCL PCLU 2226250 20DC E 2.1 - - - (010)	PUS/KNZ*PCL PCLU 2185361 20DC E 2.3 - - - (011)			02

VVD : PSUN10(PANCON SUNSHINE)

2023/05/24 17:06:34

06 04 02 00 01 03 05

BAY 18 - HOLD - DISCHARGING

※ Remark : 검수 해사공사 635-1483 7번홀드 02셀가이드 불량14홀드 육지3번째 앞쪽 셀가이드 휘어짐.

				PUS/KIJ*PCL PCLU 5043648 43DC F 6.8 - - - (007)	PUS/KIJ*CKL BEAU 4901581 43DC F 26.4 - - - T1 (008)	PUS/KIJ*CKL TEMU 8548980 43DC F 26.6 - - - T1 (009)	08
		PUS/KIJ*CKL TEMU 8532860 43DC F 26.6 - - - T1 (001)	PUS/KIJ*CKL SEGU 5514676 43DC F 26.3 - - - T1 (004)				06
		PUS/KIJ*HAS SEGU 4465685 43DC F 24.1 - - - T2 (002)	PUS/KIJ*CKL BMOU 6389170 43DC F 26.9 - - - T1 (005)				04
		PUS/KIJ*NSS BSIU 9722085 43DC F 27.4 - - - T1 (003)	PUS/KIJ*NSS NSSU 7094865 43DC F 28.7 - - - T1 (006)				02

VVD : PSUN10(PANCON SUNSHINE)

2023/05/24 17:06:34

06 04 02 00 01 03 05

BAY 19 - HOLD - DISCHARGING

※ Remark : 검수 해사공사 635-1483 7번홀드 02셀가이드 불량14홀드 육지3번째 앞쪽 셀가이드 휘어짐.

							08
				PUS/KIJ*PCL SEGU 2306489 20DC E 2.2 - - - (010)	PUS/KIJ*PCL PCLU 2041153 20DC E 2.2 - - - (011)	PUS/KIJ*PCL SEGU 1221129 20DC E 2.2 - - - (012)	06
				PUS/KIJ*CKL TEMU 0321053 20DC F 17.8 - - - T1 (013)	PUS/KIJ*CKL CAIU 6420830 20DC F 15.3 - - - T1 (014)	PUS/KIJ*IAL IAAU 2718007 20DC F 15.4 - - - T2 (015)	04
				PUS/KIJ*CKL BMOU 1207144 20DC F 17.5 - - - T1 (016)	PUS/KIJ*HAS HALU 2040364 20DC F 18.3 - - - T2 (017)	PUS/KIJ*CKL DRYU 3126103 20DC F 16.7 - - - T1 (018)	02

VVD : PSUN10(PANCON SUNSHINE)

2023/05/24 17:06:34

06 04 02 00 01 03 05

BAY 17 - HOLD - DISCHARGING

※ Remark : 검수 해사공사 635-1483 7번홀드 02셀가이드 불량14홀드 육지3번째 앞쪽 셀가이드 휘어짐.

							08
				PUS/KIJ*NSS NSSU 0186419 20DC F 17.0 - - - T1 (019)	PUS/KIJ*IAL IAAU 2703265 20DC F 15.5 - - - T2 (020)	PUS/KIJ*PCL SEGU 2234183 20DC F 18.4 - - - (021)	06
				PUS/KIJ*KMD TEMU 4472470 20DC F 23.2 - - - T1 (022)	PUS/KIJ*CKL TGBU 2395374 20DC F 4.0 - - - T1 (023)	PUS/KIJ*HAS BEAU 2997861 20DC F 19.0 - - - T2 (024)	04
				PUS/KIJ*NSS NSSU 0085542 20DC F 6.1 - - - (025)	PUS/KIJ*CKL GAOU 2021282 20DC F 19.0 - - - T1 (026)	PUS/KIJ*PCL DFSU 2385287 20DC F 12.8 - - - (027)	02

VVD : PSUN10(PANCON SUNSHINE)

2023/05/24 17:06:34

06 04 02 00 01 03 05

BAY 18 - DECK - DISCHARGING

※ Remark : 검수 해사공사 635-1483 7번홀드 02셀가이드 불량14홀드 육지3번째 앞쪽 셀가이드 휘어짐.

08	06	04	02	00	01	03	05	07	
									90
			PUS/KNZ*NSS NSSU 7095748 43DC E 3.8 - - - (001)	PUS/KNZ*NSS TEMU 6658210 43DC E 3.8 - - - (002)	PUS/KNZ*NSS NSSU 7091974 43DC E 3.8 - - - (003)				88
PUS/TOS*KMD SEGU 5562416 43DC F 8.8 - - - (004)	PUS/TOS*KMD SEGU 4797550 43DC F 7.6 - - - T1 (005)	PUS/TOS*NSS BEAU 4942425 43DC F 25.9 - - - (006)	PUS/TOS*NSS NSSU 7090556 43DC F 25.2 - - - T2 (007)	PUS/TOS*KMD TXGU 5027548 43DC F 29.6 - - - T1 (008)	PUS/TOS*KMD BMOU 6259520 43DC F 25.5 - - - T1 (009)	PUS/TOS*PCL PCLU 5222767 43DC F 24.0 - - - (010)	PUS/TOS*CKL IUDU 5855610 43DC F 20.2 - - - T2 (011)	PUS/TOS*KMD SEGU 4474497 43DC F 8.4 - - - (012)	86
PUS/KIJ*PCL PCLU 5044053 43DC E 3.9 - - - (013)	PUS/KIJ*CKL BEAU 5053510 43DC F 27.2 - - - T1 (015)	PUS/KIJ*KMD KMTU 9295359 43DC F 21.8 - - - T1 (016)	PUS/KIJ*KMD FFAU 1061404 43DC F 21.5 - - - T1 (017)	PUS/KIJ*NSS NSSU 7070035 43DC F 26.4 - - - T1 (018)	PUS/KIJ*NSS TGBU 5097671 43DC F 25.8 - - - T1 (019)	PUS/KIJ*NSS WBPU 7079906 43DC F 26.3 - - - T1 (020)	PUS/KIJ*NSS NSSU 7046810 43DC F 28.8 - - - T1 (021)	PUS/KIJ*PCL PCLU 5602875 43DC E 3.9 - - - (014)	84
PUS/KIJ*HAS SKHU 8723458 43DC F 28.7 - - - T2 (022)	PUS/KIJ*NSS BMOU 5859367 43DC F 24.8 - - - 8 (025)	PUS/KIJ*KMD FFAU 1073874 43DC F 25.3 - - - 3 T1 (026)	PUS/KIJ*CKL BEAU 4791381 43DC F 26.4 - - - T1 (023)					PUS/KIJ*HAS TCNU 6504637 43DC F 28.8 - - - T2 (024)	82

VVD : PSUN10(PANCON SUNSHINE)

2023/05/24 17:06:34

BAY 17 - DECK - DISCHARGING

※ Remark : 검수 해사공사 635-1483 7번홀드 02셀가이드 불량14홀드 육지3번째 앞쪽 셀가이드 휘어짐.

08	06	04	02	00	01	03	05	07	
									90
									88
									86
									84
				PUS/KIJ*PCL PCLU 2041169 20DC E 2.2 - - - (027)	PUS/KIJ*PCL PCLU 2600966 20DC E 2.2 - - - (028)	PUS/KIJ*KMD NCCU 6240622 20TC F 23.8 - - - 3 (031)	PUS/KIJ*KMD NCCU 1320556 20TC F 23.6 - - - 3 (032)		82

VVD : PSUN10(PANCON SUNSHINE)

2023/05/24 17:06:34

BAY 19 - DECK - DISCHARGING

※ Remark : 검수 해사공사 635-1483 7번홀드 02셀가이드 불량14홀드 육지3번째 앞쪽 셀가이드 휘어짐.

08	06	04	02	00	01	03	05	07	
									90
									88
									86
									84
				PUS/KIJ*PCL PCLU 2046685 20DC E 2.2 - - - (027)	PUS/KIJ*PCL PCLU 2047629 20DC E 2.2 - - - (028)	PUS/KIJ*PCL PCLU 2041235 20DC E 2.2 - - - (029)	PUS/KIJ*PCL PCLU 2169484 20DC E 2.2 - - - (030)		82

VVD : PSUN10(PANCON SUNSHINE)

2023/05/24 17:06:34

BAY 10 - DECK - DISCHARGING

※ Remark : 검수 해사공사 635-1483 7번홀드 02셀가이드 불량14홀드 육지3번째 앞쪽 셀가이드 휘어짐.

08	06	04	02	00	01	03	05	07	
									90
									88
					PUS/TOS*NSS CAAU 5371615 43DC F 24.8 - - - T2 (001)	PUS/TOS*NSS FCIU 7080538 43DC F 24.7 - - - (002)		PUS/TOS*KMD TEMU 6620107 43DC F 8.8 - - - (003)	86
					PUS/TOS*CKL FFAU 5480780 43DC F 28.0 - - - T1 (004)	PUS/TOS*NSS FFAU 4353565 43DC F 25.9 - - - (005)		PUS/TOS*KMD DFSU 7699022 43DC F 8.7 - - - (006)	84
					PUS/TOS*NSS BEAU 5035769 43DC F 30.3 - - - T1 (007)	PUS/TOS*PCL PCLU 5154404 43DC F 23.7 - - - T2 (008)		PUS/TOS*KMD BSIU 9527582 43DC F 7.6 - - - (009)	82

VVD : PSUN10(PANCON SUNSHINE)

2023/05/24 17:06:34

BAY 11 - DECK - DISCHARGING

※ Remark : 검수 해사공사 635-1483 7번홀드 02셀가이드 불량14홀드 육지3번째 앞쪽 셀가이드 휘어짐.

08	06	04	02	00	01	03	05	07	
									90
									88
							PUS/TOS*KMD CAIU 5270504 20FR E 3.0 - - - (010)		86
							PUS/TOS*NSS DRYU 2654282 20DC E 2.3 - - - (011)		84
							PUS/TOS*KMD TCLU 3447114 20DC F 20.2 - - - 5.1 T2 (012)		82

VVD : PSUN10(PANCON SUNSHINE)

2023/05/24 17:06:34

BAY 09 - DECK - DISCHARGING

※ Remark : 검수 해사공사 635-1483 7번홀드 02셀가이드 불량14홀드 육지3번째 앞쪽 셀가이드 휘어짐.

08	06	04	02	00	01	03	05	07	
									90
									88
							PUS/TOS*NSS TLLU 3040425 20DC E 2.3 - - - (013)		86
							PUS/TOS*NSS TEMU 5104580 20DC E 2.3 - - - (014)		84
							PUS/TOS*CKL TEMU 4137698 20DC F 21.5 - - - 5.1 T1 (015)		82

VVD : PSUN10(PANCON SUNSHINE)

2023/05/24 17:06:34

BAY 11 - HOLD - DISCHARGING

※ Remark : 검수 해사공사 635-1483 7번홀드 02셀가이드 불량14홀드 육지3번째 앞쪽 셀가이드 휘어짐.

				PUS/TOS*NSS NSSU 0094082 20DC F 8.6 - - - T1 (001)		PUS/TOS*PCL SEGU 3241952 20DC F 4.1 - - - T2 (002)	08
				PUS/TOS*KMD FTAU 1032126 20DC F 17.8 - - - T1 (003)		PUS/TOS*NSS TLLU 3216767 20DC F 8.9 - - - T1 (004)	06
				PUS/TOS*NSS NSSU 0138489 20DC F 17.2 - - - T1 (011)		PUS/TOS*NSS NSSU 0139037 20DC F 14.5 - - - T1 (012)	04
				PUS/TOS*CKL GAOU 2013836 20DC F 22.2 - - - T1 (013)			02

VVD : PSUN10(PANCON SUNSHINE)

2023/05/24 17:06:34

06 04 02 00 01 03 05

BAY 09 - HOLD - DISCHARGING

※ Remark : 검수 해사공사 635-1483 7번홀드 02셀가이드 불량14홀드 육지3번째 앞쪽 셀가이드 휘어짐.

				PUS/TOS*NSS BSIU 3127906 20DC E 2.3 - - - (005)		PUS/TOS*PCL PCLU 2167922 20DC F 12.2 - - - (006)
				PUS/TOS*NSS TRHU 3726151 20DC F 17.2 - - - T1 (007)		PUS/TOS*NSS NSSU 0098787 20DC F 16.6 - - - T1 (008)
				PUS/TOS*CKL DRYU 3056264 20DC F 22.3 - - - T1 (009)		
				PUS/TOS*CKL BEAU 2657706 20DC F 22.6 - - - T1 (010)		

08

06

04

02

VVD : PSUN10(PANCON SUNSHINE)

2023/05/24 17:06:34

06 04 02 00 01 03 05

BAY 06 - DECK - DISCHARGING

※ Remark : 검수 해사공사 635-1483 7번홀드 02셀가이드 불량14홀드 육지3번째 앞쪽 셀가이드 휘어짐.


08	06	04	02	00	01	03	05	07	
									88
		PUS/KNZ*NSS NSSU 7068866 43DC E 3.8 - - - (001)	PUS/KNZ*KMD TXGU 5040405 43DC F 11.0 - - - T2 (002)	PUS/KNZ*KMD FFAU 1088827 43DC F 11.0 - - - T2 (003)					86
	PUS/KNZ*KMD SEGU 6155462 43DC F 23.0 - - - T2 (004)	PUS/KNZ*KMD BMOU 6233336 43DC F 11.4 - - - T2 (005)	PUS/KNZ*KMD TGBU 6235815 43DC F 11.2 - - - T2 (006)	PUS/KNZ*KMD KMTU 9264825 43DC F 11.4 - - - T2 (007)					84
	PUS/KNZ*PCL PCLU 5041120 43DC F 8.3 - - - T2 (008)	PUS/KNZ*KMD SEGU 5132890 43DC F 10.6 - - - T2 (009)	PUS/KNZ*KMD TXGU 6055734 43DC F 10.3 - - - T2 (010)	PUS/KNZ*KMD GCXU 5883338 43DC F 9.2 - - - T1 (011)					82

VVD : PSUN10(PANCON SUNSHINE)

2023/05/24 17:06:34

BAY 06 - HOLD - DISCHARGING

※ Remark : 검수 해사공사 635-1483 7번홀드 02셀가이드 불량14홀드 육지3번째 앞쪽 셀가이드 휘어짐.



VVD : PSUN10(PANCON SUNSHINE)

2023/05/24 17:06:34

BAY 07 - HOLD - DISCHARGING

※ Remark : 검수 해사공사 635-1483 7번홀드 02셀가이드 불량14홀드 육지3번째 앞쪽 셀가이드 휘어짐.

PUS/KNZ*PCL PCLU 2226624 20DC E 2.3 - - - (004)	PUS/KNZ*PCL FTAU 1732921 20DC E 2.3 - - - (005)	PUS/KNZ*PCL FTAU 1738431 20DC E 2.3 - - - (006)		
	PUS/KNZ*PCL PCLU 2051233 20DC E 2.3 - - - (007)	PUS/KNZ*PCL FTAU 1734420 20DC E 2.3 - - - (008)		
	PUS/KNZ*KMD FTAU 1129800 20DC F 2.3 - - - T1 (010)	PUS/KNZ*PCL PCLU 2221068 20DC E 2.3 - - - (009)		

08

06

04

02


VVD : PSUN10(PANCON SUNSHINE)

2023/05/24 17:06:34

04 02 00 01 03

BAY 05 - HOLD - DISCHARGING

※ Remark : 검수 해사공사 635-1483 7번홀드 02셀가이드 불량14홀드 육지3번째 앞쪽 셀가이드 휘어짐.



VVD : PSUN10(PANCON SUNSHINE)

2023/05/24 17:06:34

04 02 00 01 03

BAY 02 - DECK - DISCHARGING

※ Remark : 검수 해사공사 635-1483 7번홀드 02셀가이드 불량14홀드 육지3번째 앞쪽 셀가이드 휘어짐.

06	04	02	00	01	03	05	
							86
PUS/KNZ*PCL PCLU 5040891 43DC E 3.8 - - - (001)	PUS/KIJ*PCL PCLU 5154826 43DC E 3.9 - - - (002)				PUS/KIJ*PCL PCLU 5043930 43DC E 3.9 - - - (003)	PUS/TOS*KMD SEGU 7647322 40FR E 5.0 - - - (004)	84
							82

VVD : PSUN10(PANCON SUNSHINE)

2023/05/24 17:06:34

BAY 03 - DECK - DISCHARGING

※ Remark : 검수 해사공사 635-1483 7번홀드 02셀가이드 불량14홀드 육지3번째 앞쪽 셀가이드 휘어짐.

08	06	04	02	00	01	03	05	07	
									86
									84
PUS/KIJ*PCL PCLU 2164991 20DC E 2.2 - - -								PUS/TOS*CKL TEMU 0256030 20DC F 22.2 - - -	82

VVD : PSUN10(PANCON SUNSHINE)

(005)

2023/05/24 17:06:34
T1

(006)