
BAY 01 - DECK - LOADING

※ Remark : 해사공사 (635-1483)홀드.데크자동

06	04	02	01	03	05	
						88
						86
			KMD (TAK) FTAU 1040245 20DC F 13.7 3G-09-02-01 KSB192539 (004)	KMD (TAK) SEGU 2909142 20DC F 12.2 T2 - - - KMB344196 (003)		84
			KMD (TAK) TEMU 0425870 20DC F 17.3 1C-41-04-01 KSA825691 (002)	CKS (TAK) DRYU 3056515 20DC F 17.2 T2 3B-69-03-02 CKL237034 (001)		82

BAY 01 - HOLD - LOADING

※ Remark : 해사공사 (635-1483)홀드.데크자동



08

06

04

VVD : DJFR21(DONGJIN FORTUNE)

2023/05/28 23:34:17

04 02 01 03


BAY 02 - DECK - LOADING

※ Remark : 해사공사 (635-1483)홀드.데크자동

06	04	02	01	03	05	
						88
						86
						84
					KMD (TAK) TEMU 8979797 43DC F 30.4 T2 1A-34-01-01 KMC409490 (005)	82

BAY 02 - HOLD - LOADING

※ Remark : 해사공사 (635-1483)홀드.데크자동



08

06

04

VVD : DJFR21(DONGJIN FORTUNE)

2023/05/28 23:34:17

04 02 01 03


BAY 03 - DECK - LOADING

※ Remark : 해사공사 (635-1483)홀드.데크자동

08	06	04	02	01	03	05	07	
								88
								86
				KMD (TAK) SEGU 2995475 20DC F 14.2 3G-59-03-02 KSB192405 (004)	KMD (TAK) SEGU 2530499 20DC F 15.6 1B-65-06-02 KSB192403 (003)			84
				KMD (TAK) GESU 3889690 20DC F 19.1 1B-73-02-01 KSB070500 (002)	CKS (TAK) TGBU 2394300 20DC F 17.3 3B-69-03-01 CKL237043 T2 (001)			82

BAY 03 - HOLD - LOADING

※ Remark : 해사공사 (635-1483)홀드.데크자동



VVD : DJFR21(DONGJIN FORTUNE)

2023/05/28 23:34:17

BAY 05 - DECK - LOADING

※ Remark : 해사공사 (635-1483)홀드.데크자동

08	06	04	02	01	03	05	07	
VVD : DJFR21(DONGJIN FORTUNE)							2023/05/28 23:34:17	88
			PCL (MIZ) PCLU 2192170 20DC F 12.0 T2 1A-17-04-03 PCL033894 (004)					86
			KMD (MIZ) SEGU 2983601 20DC F 17.3 T2 - - - KSB223883 (003)					84
			CKS (MIZ) GAOU 2022020 20DC F 20.1 T2 1A-41-03-03 CKL246716 (002)					82

BAY 06 - DECK - LOADING

※ Remark : 해사공사 (635-1483)홀드.데크자동

08	06	04	02	01	03	05	07	
VVD : DJFR21(DONGJIN FORTUNE)							2023/05/28 23:34:17	88
KMD (TAK) BSIU 9333967 43DC F 9.8 1A-56-02-02 1632979 (021)	KMD (MIZ) SEGU 4819270 43DC F 6.0 T1 3C-92-06-04 IB416764 (019)	CKS (MIZ) BEAU 4793321 43DC F 8.3 T2 1C-26-04-02 CKL237160 (018)		KMD (MIZ) BEAU 4877021 43DC F 10.3 T1 3D-38-04-05 CE273826 (017)	SKR (TAK) SEKU 4439736 43DC F 17.5 T2 - - - 010199 (013)		KMD (TAK) TGHU 5151244 40DC F 7.5 2C-06-03-03 KSB262176 (010)	86
SKR (TAK) SKHU 8918547 43DC F 17.4 T2 - - - 010262 (020)	KMD (MIZ) TLLU 5329675 43DC F 10.5 T1 3D-18-02-02 CE257730 (016)	KMD (MIZ) BEAU 4876386 43DC F 10.4 T1 2D-18-06-02 CE260364 (015)		KMD (MIZ) BMOU 6350991 43DC F 10.5 T1 4E-22-02-03 CE273812 (014)	KMD (TAK) BMOU 6358077 43DC F 30.3 T2 - - - KMC409545 (012)		SKR (TAK) SKHU 8118544 43DC F 15.6 2C-06-01-03 050958 (009)	84
KMD (TAK) KMTU 9266031 43DC F 30.4 T2 - - - KMC409499 (011)	SKR (MIZ) BMOU 5405786 43DC F 12.8 T1 2A-76-02-01 737309 (007)	SKR (MIZ) SKHU 8407125 43DC F 13.2 T1 2A-76-02-02 737326 (006)		CKL (MIZ) TEMU 8536232 43DC F 25.6 T1 4F-68-06-03 CKLVN246096 (005)			KMD (TAK) BSIU 9279151 43DC F 30.3 T2 1C-38-03-04 KMC409523 (008)	82

BAY 07 - DECK - LOADING

※ Remark : 해사공사 (635-1483)홀드.데크자동

08	06	04	02	01	03	05	07	
VVD : DJFR21(DONGJIN FORTUNE)							2023/05/28 23:34:17	88
			CKL (MIZ) TGBU 2414031 20DC F 12.4 3C-29-01-02 CKL252406 T1 (004)					86
			CKS (MIZ) TEMU 0323293 20DC F 17.3 1A-41-03-02 CKL250156 T2 (003)					84
			PCL (MIZ) NCCU 1240770 20TC F 24.1 4F-07-02-03 171866 (001)					82

BAY 10 - DECK - LOADING

※ Remark : 해사공사 (635-1483)홀드.데크자동

08	06	04	02	01	03	05	07	
VVD : DJFR21(DONGJIN FORTUNE)							2023/05/28 23:34:17	88
								86
KMD (HIJ) FFAU 1096519 43DC F 9.1 3A-32-03-03 KSB100459 (009)	KMD (HIJ) BMOU 6812940 43DC F 24.9 3A-32-02-03 KSB147961 (007)				SKR (HIJ) SKHU 9906880 43DC F 21.6 2C-18-05-04 276860 (004)	KMD (HIJ) TEMU 8979570 43DC F 9.3 3A-32-01-02 KSB100457 (008)		84
PCL (HIJ) PCLU 5040844 43DC F 27.2 T2 3A-32-01-03 82486 (006)	SKR (HIJ) SKRU 9904872 43RF F 21.4 -25C T1 1G-42-06-02 827524 (001)				KMD (HIJ) BMOU 5786276 43DC F 28.1 2C-26-01-01 KSB262561 (003)	CKL (HIJ) TEMU 8550190 43DC F 29.6 T1 2C-60-02-01 CKL238239 (002)	PCL (HIJ) PCLU 5154071 43DC F 27.2 T2 3A-36-05-04 82376 (005)	82

BAY 13 - DECK - LOADING

※ Remark : 해사공사 (635-1483)홀드.데크자동

08	06	04	02	01	03	05	07	
								90
VVD : DJFR21(DONGJIN FORTUNE)							2023/05/28 23:34:17	88
KMD (UKB) GESU 1283825 20DC F 3.6 T1 2E-59-01-04 CE277347 (008)								86
PCL (UKB) SEGU 2235066 20DC F 5.9 직 2.3 - - - 525387 (003)							KMD (UKB) SEGU 2439028 20DC F 14.7 T2 - - - KMC397241 (007)	84
PCL (UKB) PCLU 2161930 20DC F 6.7 직 2.2 - - - 550711 (002)							KMD (UKB) SEGU 1869699 20DC F 11.7 4.1 T2 1D-37-01-02 KMC414977 (001)	82

BAY 14 - DECK - LOADING

※ Remark : 해사공사 (635-1483)홀드.데크자동

08	06	04	02	01	03	05	07	
								90
VVD : DJFR21(DONGJIN FORTUNE)			PCL (UKB) PCLU 5226401 43DC E 3.8 4J-22-07-04 (017)	PCL (UKB) PCLU 5227624 43DC E 3.8 4J-22-08-01 (016)			2023/05/28 23:34:17	88
	PCL (UKB) PCLU 5223779 43DC E 3.8 4J-22-08-02 (015)	PCL (UKB) TGBU 6705586 43DC E 3.7 4J-22-08-03 (014)			PCL (UKB) PCLU 5221523 43DC E 3.8 4J-30-08-02 (012)			86
	PCL (UKB) PCLU 5225468 43DC E 3.8 4J-22-08-04 (013)				PCL (UKB) PCLU 5224060 43DC E 3.8 4J-30-08-03 (011)			84
	CKL (UKB) GAOU 6002043 43DC F 24.6 1B-80-06-02 CKL117743 (010)				CKL (UKB) BMOU 4877685 43DC F 28.4 4B-02-02-04 CKL117791 (009)			82

BAY 15 - DECK - LOADING

※ Remark : 해사공사 (635-1483)홀드.데크자동

08	06	04	02	01	03	05	07	
								90
VVD : DJFR21(DONGJIN FORTUNE)							2023/05/28 23:34:17	88
CKL (UKB) TGBU 2204605 20DC F 13.6 3G-57-06-01 CKL124203 (008)								86
KMD (UKB) KMTU 7470914 20DC F 20.5 T1 1A-19-02-01 IB415760 (006)							KMD (UKB) BMOU 1300180 20DC F 14.8 T2 - - - KMC397250 (007)	84
KMD (UKB) KMTU 7441897 20DC F 23.1 T1 2D-57-05-02 IB416638 (005)							PCL (UKB) NCCU 1700176 20TC F 26.6 4F-09-06-01 026633 (004)	82


BAY 17 - DECK - LOADING

※ Remark : 해사공사 (635-1483)홀드.데크자동

08	06	04	02	01	03	05	07	
								90
								88
		TYS (OSA) SEGU 3236370 20DC F 4.3 2A-09-05-04 604265 (011)	PCL (OSA) TRHU 3506178 20DC F 3.8 2A-15-06-01 642115 (010)					86
KMD (OSA) SEGU 3160444 20DC F 5.9 4C-49-02-01 KSB094204 (006)		KMD (OSA) KMTU 7457975 20DC F 17.4 T2 - - - KSB179554 (009)	KMD (OSA) SEGU 2971869 20DC F 12.0 T1 2A-27-06-03 IB627376 (008)					84
PCL (OSA) SEGU 1593316 20DC F 18.3 T2 3C-21-02-04 562969 (004)		KMD (OSA) SEGU 2402029 20DC F 18.5 2A-41-01-03 KSB189463 (007)	PCL (OSA) SEGU 2315916 20DC F 20.2 1A-81-01-01 634404 (005)					82

BAY 17 - HOLD - LOADING

※ Remark : 해사공사 (635-1483)홀드.데크자동



VVD : DJFR21(DONGJIN FORTUNE)

2023/05/28 23:34:17


BAY 18 - DECK - LOADING

※ Remark : 해사공사 (635-1483)홀드.데크자동

08	06	04	02	01	03	05	07	
								90
								88
								86
	PCL (OSA) ~~SEGU~~ 4217014 43DC F 8.0 3C-74-06-03 619628 (017)			KMD (OSA) ~~FFAU~~ 4308057 43DC F 16.3 4C-10-01-01 KSB235367 (015)	CKL (OSA) ~~SEGU~~ 5514022 43DC F 9.1 4G-38-04-04 CKL206349 (016)			84
	TYS (OSA) ~~DELU~~ 9170792 43DC F 23.3 4C-02-02-01 DYL530255 (014)			KMD (OSA) ~~FFAU~~ 1060120 43DC F 18.7 4C-02-02-02 KSB239795 (013)	CKS (OSA) ~~BMOU~~ 6523124 43DC F 22.1 T2 1A-34-04-04 CKL250758 (012)			82

BAY 18 - HOLD - LOADING

※ Remark : 해사공사 (635-1483)홀드.데크자동



VVD : DJFR21(DONGJIN FORTUNE)

2023/05/28 23:34:17


BAY 19 - DECK - LOADING

※ Remark : 해사공사 (635-1483)홀드.데크자동

08	06	04	02	01	03	05	07	
								90
								88
		PCL (OSA) PCLU 2057740 20DC F 5.1 2A-09-01-03 613621 (011)	KMD (OSA) BMOU 1311610 20DC F 9.9 T1 2F-23-03-04 IB634760 (010)					86
		KMD (OSA) TEMU 0267142 20DC F 18.5 2A-15-04-01 KSB264052 (009)	CKL (OSA) BEAU 2662718 20DC F 15.3 2A-27-05-01 CKL189212 (008)					84
KMD (OSA) TEMU 0435570 20DC F 14.0 4.1 1D-37-05-02 KSB147833 (001)		CKL (OSA) SZLU 2068390 20RF F 8.1 1C 1G-51-06-03 CKL189644 (003)	PCL (OSA) HOTU 3110063 20TC F 24.5 43C 1G-53-02-02 BK050895 (002)					82

BAY 19 - HOLD - LOADING

※ Remark : 해사공사 (635-1483)홀드.데크자동




VVD : DJFR21(DONGJIN FORTUNE)

2023/05/28 23:34:17

BAY 21 - HOLD - LOADING

※ Remark : 해사공사 (635-1483)홀드.데크자동



VVD : DJFR21(DONGJIN FORTUNE)

2023/05/28 23:34:17


BAY 22 - DECK - LOADING

※ Remark : 해사공사 (635-1483)홀드.데크자동

08	06	04	02	01	03	05	07	
								90
								88
								86
KMD (HIJ) BMOU 6224967 43DC F 10.0 T1 3C-92-01-01 IB416622 (016)	KMD (HIJ) BMOU 6238805 43DC F 11.4 T1 3C-92-01-02 IB416677 (015)	KMD (HIJ) FFAU 1023955 43DC F 10.9 T1 1C-56-05-02 IB410393 (014)	KMD (HIJ) BMOU 6252486 43DC F 11.8 T1 2B-06-03-03 IB411303 (013)	KMD (HIJ) TLLU 5272420 43DC F 9.7 T1 1B-84-01-01 IB410262 (012)	KMD (HIJ) FFAU 1087461 43DC F 11.0 T1 1B-84-01-02 IB415652 (011)	KMD (HIJ) DFSU 7694421 43DC F 9.8 T1 1B-60-06-04 IB416719 (010)	KMD (HIJ) FCIU 7460796 43DC F 9.4 T1 2G-58-05-03 IB410282 (007)	84
KMD (HIJ) BMOU 6384625 43DC F 12.2 T1 1B-40-02-02 IB416668 (009)	KMD (HIJ) BMOU 6257615 43DC F 12.2 T1 1B-20-01-04 IB411302 (008)	CKL (HIJ) BMOU 6520906 43DC F 29.5 T1 2A-20-04-02 CKL238220 (006)	CKL (HIJ) GESU 6212613 43DC F 29.6 T1 2A-20-04-03 CKL238235 (005)	KMD (HIJ) BEAU 4923092 43DC F 25.0 2A-20-04-05 KSB147996 (004)	KMD (HIJ) SEKU 5231285 43DC F 25.7 2A-02-03-01 KSB186008 (003)	KMD (HIJ) GCXU 5936850 43DC F 25.7 2A-02-06-05 KSB230542 (002)	SKR (HIJ) DRYU 9727740 43DC F 15.1 T1 4G-10-04-04 259719 (001)	82


BAY 22 - HOLD - LOADING

※ Remark : 해사공사 (635-1483)홀드.데크자동



BAY 23 - HOLD - LOADING

※ Remark : 해사공사 (635-1483)홀드.데크자동



VVD : DJFR21(DONGJIN FORTUNE)

2023/05/28 23:34:17